

03.2024

# Servicepreisliste

Die Reparaturpauschalen beziehen sich auf das Beheben elektronischer Fehler inklusive 300 Einzelmessungen, Hörtest, Probelauf, Gerätereinigung. Alle Akkus und Batterien werden im Rahmen einer Reparatur erneuert. Ein versicherter Rückversand per UPS innerhalb von Deutschland und Österreich, sowie im Bedarfsfall eine Neuverpackung sind inklusive. Reparaturen von Geräten die nicht in der Preisliste aufgeführt sind, werden mit einem Kostenvoranschlag ermittelt. Für diesen KVA berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 300,00€ exkl. MwSt. Versandkosten für Abholungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Mögliche Aufwendungen durch den Händler sind nicht enthalten.

Bei Registrierung des Produktes auf <https://burmester.services/warranty/> nach der Reparatur im Rahmen der Reparaturpauschale bieten wir 1 Jahr Garantie auf das gesamte Gerät (ausgenommen davon sind Festplatten, sofern diese nicht im Zuge der Reparatur getauscht wurden).

## SERVICE-PRODUKTE

	ENDKUNDENPREIS
<b>111 Musiccenter</b>	<b>2.650,00 €</b>
<b>069 CD-Player</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>077 Vorverstärker</b>	<b>2.350,00 €</b>
<b>808MK5 Vorverstärker</b>	<b>4.450,00 €</b>
<b>909MK5 Endverstärker</b>	<b>3.900,00 €</b>
<b>151MK1/MK2 Musiccenter</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>089 CD-Player</b>	<b>1.650,00 €</b>
<b>088 Vorverstärker</b>	<b>1.350,00 €</b>
<b>100 Phono Vorverstärker</b>	<b>1.650,00 €</b>
<b>102 CD-Player</b>	<b>1.250,00 €</b>
<b>061 CD-Player</b>	<b>1.250,00 €</b>
<b>035 Vorverstärker</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>101 Vollverstärker</b>	<b>1.700,00 €</b>
<b>082 Vollverstärker</b>	<b>1.400,00 €</b>
<b>032 Vollverstärker</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>036 Endverstärker</b>	<b>1.150,00 €</b>
<b>956MK2 Endverstärker</b>	<b>1.400,00 €</b>
<b>948 Power Conditioner</b>	<b>1.550,00 €</b>
<b>911MK3 Endverstärker</b>	<b>1.600,00 €</b>
<b>150 Musiccenter</b>	<b>950,00 €</b>
<b>099 Vorverstärker</b>	<b>1.100,00 €</b>
<b>216 Endverstärker</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>218 Endverstärker</b>	<b>2.900,00 €</b>
<b>161 All in One</b>	<b>2.250,00 €</b>

Folgende Modelle können im Rahmen unseres Service Angebotes nicht repariert werden.

**992 CD-Player, 917 CD-Player, 006 CD-Player**

## MODIFIKATIONEN

## ENDKUNDENPREIS

<b>909 MK3</b>	909 (MK3) Modi auf MK5 mit durchgängiger Silberverkabelung, Modi der Schutzschaltung, Lautsprecherrelais erneuert, Umbau der Rückwand inkl. C19 Stromaufnahme, neuem C19 Netzkabel	<b>6.900,00 €</b>
<b>911 MK1/ MK2</b>	911 (MK1/MK2) Modi auf MK3 mit durchgängiger Silberverkabelung, komplett neuer Verstärkerplatine mit optimierten Schaltungskonzept	<b>6.750,00 €</b>
<b>956</b>	Modifikation auf 956 MK2 mit erweitertem CLASS-A-Bereich, Silberkabel im Eingangsbereich und verstärktem Netzteil	<b>2.600,00 €</b>
<b>956 MK2</b>	956 MK2 optional mit Lautsprechersilberverkabelung	<b>3.900,00 €</b>
<b>111 - Modi. 1</b>	Modifikation auf X-AMP3, inkl. Modifikation Grundkarte, Netzteil, USV-Platine erneuert, Softwareupdate	<b>4.200,00 €</b>
<b>111 - Modi. 2</b>	Modifikation auf X-AMP3, Umbau von HDD auf 2 x 4Tb SSD, inkl. Modifikation Grundkarte, Netzteil, USV-Platine erneuert, Softwareupdate	<b>6.000,00 €</b>
<b>111 - Modi. 3</b>	Modifikation von HDD auf 2 x 4Tb SSD (ohne X-AMP3), inkl. Modifikation Grundkarte, Netzteil, USV-Platine erneuert, Softwareupdate	<b>4.200,00 €</b>
<b>961 MK1 / MK2</b>	Umrüstung auf 961 MK3 inklusive neuem Mittel- / Hochtöner und neuer Frequenzweiche	<b>5.500,00 €</b>
<b>995 MK1 / MK2</b>	Umrüstung auf 995 MK3 inklusive neuem Mittel- / Hochtöner und neuer Frequenzweiche	<b>4.900,00 €</b>

**Garantieverlängerung im Rahmen der Modifikation oder Reparaturpauschale können online oder schriftlich erfolgen.** Wir behalten uns vor bei Schäden die durch höhere Gewalt, Überspannung, Blitzschäden und Fremdeingriff entstanden sind, einen gesonderten Kostenvoranschlag zu erstellen.

Reparaturen von Geräten die nicht in der Preisliste aufgeführt sind, werden mit einem klassisch Kostenvoranschlag in Höhe von 357,00€ inkl. MwSt. ermittelt. Versandkosten für Abholungen werden gesondert in Rechnung gestellt.